

BOBINA DI RICAMBIO PER PAB-108MK2, PAB-110MK2, PAB-112MK2, PAK-108MK2,



ARTICOLO NON
FORNIBILE PER
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: PAB-128/VC

MEMBRANA

Bobina mobile di ricambio

per i driver dei tweeter nelle casse PAB-108MK2, PAB-110MK2, PAB-112MK2 e PAK-108MK2, PAK-110MK2, PAK-112MK2.

Specifiche:

per

PAB-108MK2, PAB-110MK2, PAB-112MK2 e PAK-108MK2,
PAK-110MK2, PAK-112MK2